

## Tehniskā specifikācija

“Kompresora gaisa žāvētāja montāžas materiālu komplekts”

Nepieciešamie gaisa žāvētāja parametri:

Plūsmas ātrums	280 m <sup>3</sup> /h 4667 l/min;
Ieplūdes gaisa temperatūra	35 / 95 °C / °F (Max 55 / 131);
Izplūdes gaisa temperatūra	27 / 81 °C / °F (Max 47 / 117);
Apkārtējās vides temperatūra	25 / 77 °C / °F (Max 45 / 113);
Darba spiediens	7,0 / 101,50 bar / psi (Max 16 / 232);
Spiediena kritums	0,260 / 3,77 bar / psi (Max 0,34 / 4,93);
Spiediena rasas punkts	7 / 45 °C / °F ISO Class.

Nepieciešamie gaisa žāvētāja filtra parametri:

Nominālā plūsma	3400 l/min;
Darba spiediens	7 bar nom. (Max. 16 bar);
Gaisa savienojumi	1" ieeja/izeja;
Izmēri	Augstums ne lielāks par 305 mm; Platums ne lielāks par 120 mm.

Cena – ar piegādi līdz pasūtītājam, Talsu iela 69, Ventspils.  
Garantija – ne mazāk kā 24 mēneši.

Katlu mājas Talsu iela 69 vadītājs



A.Pētersons