

Tehniskā specifikācija

Negaisa laikā sabojātiem auto svariem, ko izsauca zibens, nepieciešams remonts. Paralēli jāveic svaru modernizācija izmantojot Digitalizācijas bloku CLM 8, kas ļauj monitorēt svaru devēju noslogojumu sadalījumu un tehnisko parametru izmaiņas.

Tehniskie parametri:

1. Devēji Flintec RC3 30.t. 8.gab.;
2. Savienojumu digitalizētājs Lauma CLM 8;
3. Indikātors Lauma WDESK
4. EL. Instalācija
5. Kabeļi svāri indikators
6. Devēju piergulēšana, svaru kalibrēšana
7. Pirmreizējā verifikācija (2. gadi);

Garantija – ne mazāk kā 24 mēneši.

Katlu mājas Talsu iela 69 vadītājs



A.Pētersons