

Darba uzdevums.

1. Lokālai katlumājai Pļavas ielā 27 ir atsevišķi stāvošs skurstenis ar trīs atsaitēm. Skursteņa augstums tika samazināts no 25 metriem uz 12 metriem, ieskaitot pamatus. Esošās atsaites un to pamati traucē pagalma labiekārtošanai.
 - 1.1. Veikt esošā skursteņa un tā pamata tehnisko apsekošanu ar mērķi noskaidrot atsaišu nepieciešamību.
 - 1.2. Sagatavot tehniskās apsekošanas atzinumu.
 - 1.3. Ja apsekošanas rezultātā tiek konstatēts, ka bez atsaitēm skursteņa ekspluatācija nav droša, ir jāsniedz konstruktīvs risinājums ar pasākumiem papildu elementu izveidošanai, kas ļautu atteikties no atsaitēm.
 - 1.4. Sagatavot piedāvātā risinājuma tehnisko dokumentāciju.
2. **Piedāvājumā norādīt izmaksas divās daļās:**
 - 2.1. pirmajā daļā ietvert 1.1 un 1.2. punktā norādīto uzdevumu izpildes izmaksas;
 - 2.2. otrajā daļā ietvert 1.3. un 1.4. punktā norādīto uzdevumu izpildes izmaksas.
3. **Prasības izpildītājam:**
 - 3.1. Izpildītāja rīcībā ir jābūt atbilstošam sertificētam speciālistam.
4. **Iesniedzamie dokumenti:**
 - 4.1. Sertifikāts saskaņā ar punktu Nr.3.1.
 - 4.2. Pretendenta pieteikums.

Papildus informācijas saņemšanu, objekta un darba vietas apskates laika noteikšanu var veikt pa doto tālruna numuru.

Kontakttālrunis – tehniskais direktors Eduards Bonfelds – 29394603.

Darbu veikšanas laiks: ne vairāk kā 2 nedēļas no līguma parakstīšanas brīža.

Cenu aptaujas piedāvājumu iesniegšanas termiņš - 07.03.2018. plkst. 10:00

Piedāvājumu Cenu aptaujai var iesūtīt pa faksu 636 02210, iesniegt Talsu ielā 84, Ventspilī, vai pa e-pastu – vent.siltums@ventspils.lv (ieskenēts piedāvājums).

Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena.

Centrālās katlumājas vadītājs

V.Kostjkins