

Tehniskā specifikācija.

Katlu KIV multiciklonu remonts Brīvības iela 38, Ventspils:

1. Hidroizolācijas un siltumizolācijas demontāža;
2. Multiciklonu korpusa remonts, nomainot bojātās virsmas plāksnes un stiprības ribi uzstādīšana;
3. Krāsošana (krāsas temperatūras izturība ne mazāka kā 300°C);
4. Jaunās siltumizolācijas montāža (temperatūras izturība ne mazāka kā 300°C);
5. Jaunās hidroizolācijas montāža (metāla biezums ne mazāks 0,7mm ar antikoroziijas pārklājumu);

Darbu garantija – 2 gadi

Izpildes termiņš – 1 mēnesis no līguma parakstīšanas.

Centrālās katlumājas vadītājs



V.Kostjkins